

Miejscowo : Piastów  
Gmina: Piastów  
Powiat: pruszkowski  
Województwo: mazowieckie





Obiekt: Budowa drogi gminnej - ul. Malczewskiego  
Wiercenie: Geo-Prospekt  
Dozór geol.: P.St pczak

System wiercenia: udar.-obrot.

Rz dna: 101.30 m n.p.m.

Skala 1 : 20

Data wiercenia: 2018-01-25

Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Nr warstwy	Wilgotno	Liczba wałeczkowa	Stan gruntu	IL	ID
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						nasyp niekontrolowany (piasek pylasty + namuł gliniasty + cegły), ciemnobr zowy	nN (Pπ+Nmg+ceg)	I	w		tpl		
			1.0		0.90	nasyp niekontrolowany (piasek glinasty), szaro-br zowy	nN (Pg)						
					1.20	piasek redni, szary	Ps		w/nw				
			2.0		2.20	piasek redni, szary z domieszk piasku grubego	Ps (+Pr)	II		nw	szg		0.50
			3.0		3.00								

▼  
1.80

Czwartorz d  
Czwartorz d