

Miejscowo : Piastów
Gmina: Piastów
Powiat: pruszkowski
Województwo: mazowieckie





Obiekt: Budowa drogi gminnej - ul. Malczewskiego
Wiercenie: Geo-Prospekt
Dozór geol.: P.St pczak

System wiercenia: udar.-obrot.

Rz dna: 101.10 m n.p.m.

Skala 1 : 20

Data wiercenia: 2018-01-25

Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Nr warstwy	Wilgotno	Liczba wałeczkowa	Stan gruntu	IL	ID
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Czwartorz d Czwartorz d				nasyp niekontrolowany (pył próchniczny + cegły + w giel), ciemnobr zowy	nN (IH+ceg+w)	I			tpl		
			1.0		0.70	nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty + głina piaszczysta + cegły + gruz), ółty	nN (Pg+Gp+ceg+grz)		w				
			1.0		1.00	piasek redni, szaro- ółty z domieszk piasku grubego przewarstwiony piaskiem rednim zaglinionym	Ps (+Pr)//Ps (+I)						0.55
	▼ 1.70		2.0		1.60	piasek redni, szaro- ółty z domieszk piasku grubego	Ps (+Pr)	II	w/nw		szg		0.65
			3.0		3.00								