

Miejscowo : Piastów  
Gmina: Piastów  
Powiat: pruszkowski  
Województwo: mazowieckie





Obiekt: Budowa drogi gminnej - ul. Malczewskiego  
Wiercenie: Geo-Prospekt  
Dozór geol.: P.St pczak

System wiercenia: udar.-obrot.

Rz dna: 101.30 m n.p.m.

Skala 1 : 20

Data wiercenia: 2018-01-25

Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Nr warstwy	Wilgotno	Liczba wałeczkowa	Stan gruntu	IL	ID
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						nasyp niekontrolowany (humus + piasek gliniasty + cegły), ciemnobr zowy	nN (H+Pg+ceg)	I			tpl		
					0.70	piasek gliniasty, szaro- óty	Pg	III	w			0.25	
			1.0		1.00	piasek redni zagliniony, szaro- óty z domieszk piasku grubego i wiru	Ps (+I+Pr+ )						0.50
			2.0		1.70	piasek redni, szaro- óty z domieszk piasku grubego	Ps (+Pr)	II	nw		szg		0.60
			3.0		3.00								

▼  
1.70

Czwartorz d  
Czwartorz d