

Miejscowo : Piastów
Gmina: Piastów
Powiat: pruszkowski
Województwo: mazowieckie







Obiekt: Budowa drogi gminnej - ul. Malczewskiego
Wiercenie: Geo-Prospekt
Dozór geol.: P.St pczak

System wiercenia: udar.-obrot.

Rz dna: 101.30 m n.p.m.

Skala 1 : 20

Data wiercenia: 2018-01-25

Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody [m p.p.ł]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Nr warstwy	Wilgotno	Liczba wałeczkowa	Stan gruntu	IL	ID
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						nasyp niekontrolowany (humus+piasek gliniasty+gruz), ciemnobr zowy	nN (H+Pg+grz)	I			tpl		
			1.0		0.80	piasek gliniasty, szaro- óły	Pg	III	w			0.25	
					1.20	piasek redni, óły	Ps						
					1.60	piasek redni zagliniony, szary	Ps (+I)						0.50
			2.0		2.00	piasek redni zagliniony, szary z domieszk piasku grubego	Ps (+I+Pr)	II			szg		
									w/nw				0.60
			3.0		3.00								

▼
2.70